

WV100006

FR



Protection faciale complète en maille métallique conçue avec un motif hexagonal pour augmenter la circulation de l'air et la transmission de la lumière, même dans des conditions de faible visibilité. Peut être porté sur des lunettes de correction. Nécessite un support de visière en maille, des adaptateurs de protège-oreilles, des adaptateurs de visière en maille et/ou des protège-oreilles.

Compatible avec la série de casques KASK Superplasma.

INFORMATIONS TECHNIQUES



NORME
EN 1713

CE UK CA

ANSI Z87.1



CATÉGORIE
II



MATÉRIAU
Métal et polypropylène



TRANSMISSION DE LUMIÈRE
82-85,5%



POIDS
42 g



LONGUEUR
190 mm

TECHNOLOGIES



MICRO-VENTILATION

Permet une circulation d'air et une respirabilité tout en empêchant l'intrusion de débris.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Conçu pour être utilisé avec des lunettes correctrices.



PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS

Conçu avec un cadre renforcé pour protéger contre les débris.



MAILLE HEXAGONALE

Le motif hexagonal assure la circulation de l'air, la visibilité et la durabilité.

ACCESSOIRES DE MONTAGE



WV100006
MESH VISOR



WV100005
MESH VISOR
CARRIER



WAC00003
EARMUFF
ADAPTERS



WAC00008
VISOR CARRIER
ATTACHMENT 30 mm



WV100006
MESH VISOR



WV100005
MESH VISOR
CARRIER



WAC00003
EARMUFF
ADAPTERS



WHP00004 | 5 | 6
EARMUFFS



MARQUAGES CE

CODE	MARQUAGE
WV100006	EN 1731

MARQUAGES ANSI

CODE	MARQUAGE
WV100006	ANSI Z87

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie dépend de divers facteurs de détérioration tels que les changements brusques de température, l'exposition à la lumière directe du soleil et l'intensité de l'utilisation. Une altération de la vision et des rayures sont des éléments qui signalent la nécessité de vérifier la détérioration de la visière.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle de la visière.

PRODUCT OF ITALY

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION