

WV100039

IT



INFORMAZIONI TECNICHE



STANDARD
EN ISO 16321
EN 14458
CE 2754
ANSI Z87.1



CATEGORIA
III



MATERIALE
Policarbonato



PRESTAZIONI OTTICHE POTENZIATE
✓



PESO
80 g



LUNGHEZZA
110 mm

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

WV100039
ZEN PLUS VISORWAC00074
EASY CLICK
ADAPTERS FR

KIT DISPONIBILE:
WK100022
VISIERA +
ADATTATORI

TECNOLOGIE

**LENTE PANORAMICA**

Sviluppata per massimizzare la visibilità con una distorsione minima della vista.

**ANTI-APPANNAMENTO**

Sottoposta a un trattamento anti-appannamento per migliorare la visibilità dell'utente in diverse condizioni.

**RESISTENZA AD ABRASIONI E GRAFFI**

Trattamento della lente progettato per proteggere contro abrasioni e graffi, aumentando la durabilità e la chiarezza di visione.

**BORDO ANTI-TAGLIO**

Bordo della visiera progettato per essere resistente ai colpi e per una maggiore sicurezza dell'utente.

**COMPATIBILE CON OCCHIALI**

Progettato per essere utilizzato con occhiali correttivi.

**PROFILO SUPERIORE ANTI-GOCCIOLAMENTO**

Il bordo in gomma protegge gli occhi da liquidi e detriti che possono penetrare nella visiera.

**ADATTATORI EASY CLICK**

Richiede adattatori di visiera Easy Click per essere fissato al casco.

MARCATURE CE

CODICE	COLORE	MARCATURA
WV100039-500	CLEAR	CE 2754 EN14458:2018 KASK ZEN PLUS MM/YY = BT E1/E3 2C-1,2 -30°C +50°C KASK UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C
WV100039-510	SMOKE	CE 2754 EN14458:2018 KASK ZEN PLUS MM/YY = BT E1/E3 5-1,4 -30°C +50°C KASK GL1 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C
WV100039-520	SILVER MIRROR	CE 2754 EN14458:2018 KASK ZEN PLUS MM/YY = BT E1/E3 5-2,5 -30°C +50°C KASK GL2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C

MARCATURE ANSI

CODICE	COLORE	MARCATURA
WV100039-500	CLEAR	ANSI Z87 + I U6 X D3
WV100039-510	SMOKE	ANSI Z87 + I U6 L1.5 X D3
WV100039-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + I U6 L2 X D3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI VITA

10 anni a partire dalla data di produzione. La durata dipende da vari fattori che possono causare il deterioramento, come gli sbalzi di temperatura, la quantità di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità dell'uso. La visione alterata e i graffi sono elementi che segnalano la necessità di controllare il deterioramento della visiera.

PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro. Lasciare asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti chimici, solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza strutturale della visiera.

PRODUCT OF ITALY

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN

SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION