SISTEMI DI PROTEZIONE DEL VISO
ISTRUZIONI DI UTILIZZO "PLASMA FS"

IT

NOTA INFORMATIVA

Prima di utilizzare la visiera leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la sicurezza offerta dalla visiera. In caso di incidente con relative lesioni in addirittura decesso dovuti ad un impropria utilizzo della visiera, il fabbricante e/o il distributore declinano ogni responsabilità. Questa visiera deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per gli impieghi per i quali è stata progettata e omologata. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati da uso improprio, da modifiche, da interventi, in conformità allo standard EN 166:2001.
La visiera soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa ANSI Z87.1. La visiera non può essere utilizzata singolarmente se non in combinazione con i modelli di casco PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Questo prodotto non deve essere utilizzato in situazioni differenti a quelle per le quali è stato concepito (es. rischio elettrico).
La visiera oggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione Individuale di II categoria e come tale è stata sottoposta a procedura di esame UE del tipo con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati V e VI del Regolamento UE 2016/425.
La certificazione CE è stata rilasciata dall'organismo notificato Certottica Srl Nб 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RISCHIO DA CUI IL DPI È DESTINATA A PROTEGGERE

Per i rischi da cui il dispositivo è destinato a proteggere, fare riferimento alla marcatura apposta.
Attenzione: i dispositivi di protezione contro le particelle ad alta velocità indossati sopra occhiali sfalmici di riferimento, possono trasmettere impatti potenzialmente pericolosi per l'utilizzatore.
Attenzione: la visiera non può in nessun caso sostituire la vista visiva sia alla montatura, si deve assegnare il livello inferiore al protettore della vista.
Attenzione: se è richiesta protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore dell'occhio prescritto dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera di impatto, cioè FT, BT o AT. Se la lettera di impatto non è seguita dalla lettera T, il protettore dell'occhio deve essere scelto per proteggere contro particelle ad alta velocità a temperature ambiente.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Attività pericolose: l'uso di questo dispositivo utilizzare la visiera durante tutta la svolgimento dell'attività lavorativa a sportiva. Per un'adeguata protezione, è importante che la visiera sia ben montata sul casco in modo da offrire la massima sicurezza. La visiera deve essere regolata per assicurare un'aderenza ottimale, deve essere posizionata in modo tale da ridurre al minimo gli spazi per l'intrusione di eventuali agenti esterni che potrebbero danneggiare gli occhi.
Questo dispositivo è stato progettato per non costituire di materiali igroallergenici. Tuttavia alcuni utenti particolarmente sensibili potrebbero presentare delle reazioni allergiche. In questo caso si consiglia di interrompere l'uso ed, eventualmente, di consultare il medico.

PULIZIA

Rimuovere la visiera dal casco a pulirla utilizzando esclusivamente acqua e sapone neutro. Lasciare asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. Evitare assolutamente l'uso di detergenti chimici, solventi, benzina o polveri abrasive in quanto materiali aggressivi che potrebbero causare rotture delle resistenza strutturale delle viziere. Non strofinare mai la lente quando è asciutta.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, temperato e al riparo dai raggi UV. Quando non utilizza e durante il trasporto, è preferibile conservare la visiera protetta da luce diretta e fonti di calore. Si consiglia di riporre la visiera nella confezione originale. Se non conforme con le specifiche dettate dal costruttore non applicare adesivi, schiuma, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non previsto può pregiudicare la funzione protettiva della visiera.

TRASPORTO

Non tenta previsti particolari accorgimenti per il trasporto del dispositivo.

DURATA

Gli ossidi e particolari KASK in plastica possono avere una durata massima di 10 anni a partire dall'anno di fabbricazione (vedi sul prodotto).
La durata della visiera dipende dalle sostanze cui viene a contatto durante l'uso, dalla frequenza, incluse gli sbalzi di temperatura, la quantità di esposizione alla luce diretta del sole e l'uso più o meno intenso. Controllare regolarmente la visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazioni della calotta, rigature, graffi sono elementi rivelatori dello stato di deterioramento della visiera e se ne consiglia la sostituzione.
Eliminare e sostituire il prodotto nei seguenti casi:
• Prodotto con data di produzione più vecchia di 10 anni
• Prodotto che ha subito un impatto, caduta o deformazione meccanica.
• Prodotto che non soddisfa i requisiti di controllo.

GARANZIA

KASK garantisce per 3 anni per ogni difetto dei materiali o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia difettosità riconducibili a normale usura del dispositivo, cattiva conservazione, incuria, uso improprio, impiego impropriamente o utilizzi differenti da quelli per cui il dispositivo è stato certificato.

RICAMBI ED ACCESSORI

Non previsti

INDICI PRESTAZIONALI EN 166:2001

• Classe Ottica 1
• Resistenza meccanica: F – Impatto a bassa energia
• Protezione contro spruzzi di liquidi: 3

Marcatura CE

CE	marcatura di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal regolamento 2016/425.
EN166	norma tecnica di riferimento
KASK	identificativo del fabbricante
PLASMA FS	identificativo del modello
20/04	anno e mese di fabbricazione
1	classe ottica
3	protezione contro spruzzi di liquidi
F	resistenza meccanica: impatto a bassa energia

Marcatura ANSI

ANSI Z87.1	norma tecnica di riferimento
D3	protezione da spruzzi

Questo articolo offre protezione secondaria e va indossato con occhiali o maschere.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask.com.

FACE PROTECTION SYSTEMS
INSTRUCTIONS FOR USE "PLASMA FS"

EN

GENERAL INFORMATION

Read the instructions carefully before using the visor; the failure to observe the above could reduce the safety offered by the visor. In the event of an accident with injuries or even fatalities due to improper use of the visor, the manufacturer and/or distributor are not liable. This visor must be used only and exclusively for the activities for which it was certified. This visor has been CE certified for compliance with the requirements of standard EN 166:2001 and has been tested according to ANSI Z87.1.
The visor meets the requirements of ANSI Z87.1. The visor cannot be used individually unless in combination with PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP helmet models. This product is not intended for use in situations other than those for which it was designed (e.g. electrical hazards).
The visor covered by this manual is a type II category Personal Protective Equipment and as such has undergone an EU-type examination procedure with application of the requirements set out in Annexes V and VI of EU Regulation 2016/425.
The EU certification procedure was carried out by the notified body Certottica Srl Nб 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RISK AGAINST WHICH THE PPE IS INTENDED TO PROTECT

For the risks the device is intended to protect against, please refer to the appropriate marking.
Warning: protection devices against high-speed particles worn over reference ophthalmic spectacles, can transmit potentially dangerous impacts for the wearer.
Warning: if the symbols F, B and A are not common to both the visor and the helmet, the lower level must be assigned to the eye protection device.
Warning: if protection against high-speed particles and high temperatures is required, the prescribed eye protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T, the eye protector should only be selected against high-speed particles at room temperature.

INSTRUCTIONS FOR USE

As a preventive measure, it is imperative to use the visor throughout the course of the work or sports activities. For adequate protection, the visor must be securely mounted on the helmet in order to offer maximum safety. The visor must be adjusted to fit the wearer; it should be positioned in such a way as to minimize the intrusion of any external agents that could damage the eyes.
This device has been designed so as not to contain any hypoallergenic materials. However, some particularly sensitive users could have allergic reactions. In this case, it is recommended to discontinue use and, where appropriate, consult your doctor.

CLEANING

Remove the visor from the helmet and clean it using only water and neutral soap. Leave to dry naturally at room temperature. Absolutely avoid the use of chemical detergents, solvents, petrol or abrasive powders as they are aggressive materials that could cause a reduction in the structural strength of the visor. Never rub the lens when it is dry.

STORAGE

Store in a dry and warm place away from UV rays. When not in use and during transport, it is best to keep the visor protected from direct sunlight and away from heat sources. We recommend storing the visor in the original packaging. Do not apply adhesives, stickers and paint if not in compliance with the manufacturer's specifications. Any unplanned repair or modification may adversely affect the protective function of the visor.

TRANSPORT

There are no special precautions for transporting the device.

LIFESPAN

The KASK articles and accessories made of plastic may have a maximum duration of 10 years starting from the year of manufacture stated on the product.
The lifespan of the visor depends on several degenerative factors, including changes in temperature, the amount of exposure to direct sunlight and the more or less intensive use. Regularly check the visor for the presence of any damage. Visor alteration, scrapes, and scratches are detectors of deterioration of the visor, and we recommend replacing it.
Remove and replace the product in the following cases:
• Product with a production date older than 10 years.
• Product subject to a strong impact, fall or mechanical deformation.
• Product that does not meet the control requirements.

WARRANTY

KASK guarantees against any material or manufacturing defect for 3 years. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear, modifications, incorrect storage, improper maintenance or uses other than those for which the device has been certified.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Not applicable.

PERFORMANCE INDICES EN 166:2001

• Optical Class 1
• Mechanical strength: F - Low Energy Impact
• Protection against splashing liquids: 3

CE Marking

CE	marking of compliance with Essential Health and Safety Requirements under Regulation 2016/425
EN166	reference technical standard
KASK	manufacturer
PLASMA FS	model
20/04	year and month of manufacture
1	optical class
3	protection against splashing liquids
F	mechanical strength: low energy impact

ANSI Marking

ANSI Z87.1	reference technical standard
D3	protection against splashes

This item offers secondary protection and must be worn with spectacles or goggles.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com.

GESICHTSSCHUTZSYSTEME
GEBRAUCHSANWEISUNGEN „PLASMA FS"

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Visier verwenden; das Nichtbeachten der Hinweise könnte die vom Visier gewährleistete Sicherheit beeinträchtigen. Bei Unfällen mit Verletzungs- oder Todesfolge, die auf die unsachgemäße Nutzung des Visiers zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller und/oder Verkäufer keine Haftung. Dieses Visier darf nur und ausschließlich für die Aktivitäten verwendet werden, für die es zertifiziert wurde. Dieses Visier wurde CE-zertifiziert, um die allgemeinen Ersatz auf Sicherheitsthemen für Hohlwaschen, Baumbadern und Industriearbeiten, gemäß EN 166:2001.
Das Visier erfüllt die Anforderungen der Norm ANSI Z87.1. Das Visier kann nicht individuell, sondern nur in Kombination mit den Helmmodellen PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD und HP verwendet werden. Dieses Produkt darf nicht in anderen als den vorgesehenen Situationen eingesetzt werden (Bsp. elektrische Gefahr). Das Visier dieser Anleitung ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und wurde als solche dem CE-Zertifizierungsverfahren unterzogen, bei dem eine in den Anlagen V und VI der EU-Richtlinie 2016/425 vorgesehenen Anforderungen angewendet wurden.
Das CE-Zertifizierungsverfahren UE da wurde von der benannten Stelle Certottica Srl Nб 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RISIKO, VOR DEM DIE PSA SCHÜTZEN SOLL

Die Risiken, gegen die das Produkt schützt, sind der entsprechenden Kennzeichnung zu entnehmen.
Achtung: Augenschützer gegen Hochgeschwindigkeitspartikel, die über normalen Brillen getragen werden, können Einschlagkräfte auf das Auge übertragen, die potentiell gefährlich sind.
Achtung: Wenn nicht sowohl das Visier als auch die Rahmen mit der Symbolen F, B und A gekennzeichnet sind, ist den kompatiblen Augenschutz der niedrigere Schutzgrad zuzuordnen.
Achtung: Wenn ein Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel und hohe Temperaturen erforderlich ist, sollen die gewählten Augenschützer unmittelbar nach dem Buchstaben für die Aufprallintensität mit dem Buchstaben T gekennzeichnet sein, d.h. FT, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe T folgt, dürfen die Augenschützer nur bei Raumtemperatur gegen Hochgeschwindigkeitspartikel verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Als Vorsorge ist es unbedingt erforderlich, dass das Visier während des gesamten Arbeitsvorgangs oder der Sportaktivität eingesetzt wird. Für einen angemessenen Schutzwirkung ist es wichtig, dass das Visier ordnungsgemäß auf dem Helm montiert ist, um höchste Sicherheit zu gewährleisten. Das Visier muss so eingestellt werden, dass es dem Träger perfekt sitzt, und muss so positioniert sein, dass das Eindringen von äußeren Agenzien, die das Auge schädigen könnten, weitestgehend ausgeschlossen wird.
Dieses Produkt wurde so entwickelt, dass es keine hypoallergenen Materialien enthält. Trotzdem können einige besonders empfindliche Nutzer allergische Reaktionen auftreten. In diesem Falle ist es empfehlenswert, die Nutzung zu unterbrechen und gegebenenfalls einen Arzt zu konsultieren.

REINIGUNG

Das Visier vom Helm abnehmen und reinigen Sie es nur mit Wasser und neutraler Seife. Bei Raumtemperatur natürlich trocknen lassen. Die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln, Benzin oder Schleifpulvern unbedingt vermeiden, da es sich um aggressives Materialien handelt, die die strukturelle Festigkeit des Visiers beeinträchtigen können. Die Linse niemals, wenn sie trocken ist reiben.

AUFBEWAHRUNG

An einem trockenen, gegen Temperaturen und vor UV-Strahlen geschützten Ort lagern. Wenn das Visier nicht in Gebrauch ist und während des Transports ist es ratsam, das Visier vor direkter Sonneinstrahlung und Quellen von Hitze zu schützen. Wir empfehlen, das Visier in der Originalverpackung aufzubewahren. Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben dürfen nur aufgebracht werden, wenn sie den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Jeglicher unvorhergesehene Eingriff oder jegliche Änderung kann die Schutzwirkung des Visiers beeinträchtigen.

TRANSPORT

Es sind keine besonderen Vorkehrungen für den Transport des Visiers vorgesehen.

LEBENSDAUER

Die maximale Lebensdauer von Kunststoffartikeln und der Visiere von KASK beträgt 10 Jahre ab dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsdatum.
Die Lebensdauer des Visiers hängt von verschiedenen Verschleißfaktoren ab, einschließlich Temperaturveränderungen, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vom mehr oder weniger intensiven Gebrauch. Überprüfen Sie das Visier regelmäßig auf etwaige Schäden. Schlitzverformungen, Kratzer und Schrammen sind Anzeichen für den Verschleiß des Visiers und wir empfehlen, dieses zu ersetzen.
Das Produkt in den folgenden Fällen beseitigen und ersetzen:
• Das Herstellungsdatum liegt mehr als 10 Jahre zurück.
• Das Produkt hat starke Stöße erlitten, ist heruntergefallen oder wurde mechanisch verformt.
• Das Produkt wird den Kontrollanforderungen nicht gerecht.

GEWÄHRLEISTUNG

KASK gewährt auf alle Material- und Herstellungsfehler eine Garantie von 3 Jahren. Von der Garantie ausgenommen sind Defekte durch normalen Verschleiß, Veränderungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung oder Nutzung, die sich von der unterscheidet, für die das Produkt zertifiziert worden ist.

EINSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Nicht vorgesehen

KENNWERTE DER LEISTUNGEN EN 166:2001

• Optische Klasse 1
• Mechanische Festigkeit: F – Aufprall mit niedriger Energie
• Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten: 3

Marque CE

CE	marque de conformité aux exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité prévues par le règlement (UE) 2016/425
EN166	norme technique de référence
KASK	identification du fabricant
PLASMA FS	identification du modèle
20/04	année et mois de fabrication
1	classe optique
3	protection contre les éclaboussures de liquides
F	résistance mécanique: faible impact énergétique

Marque ANSI

ANSI Z87.1	norme technique de référence
D3	protection contre les éclaboussures

Cet article offre une protection secondaire et doit être porté avec des lunettes ou/et des masques.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Um eine Kopie der EU-Konformitätserklärung dieser Ausrüstung zu erhalten, besuchen Sie die Website www.kask.com.

SYSTÈMES DE PROTECTION FACIALE
CONSIGNES D'UTILISATION « PLASMA FS »

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser la visière, lisez attentivement les consignes d'utilisation ; tout manquement à cette recommandation pourrait nuire à la sécurité offerte par la visière. Le fabricant et/ou le distributeur déclinent toute responsabilité en cas d'incident entraînant des blessures graves voire mortelles et qui serait dû à une mauvaise utilisation de la visière. Cette visière doit être utilisée uniquement pour les activités pour lesquelles elle a été conçue et homologuée. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un usage impropre, par des modifications, par des interventions, conformément à la norme EN 166:2001.
La visière répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1. La visière ne peut pas être utilisée seule, mais en combinaison avec les modèles de casque PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des situations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu (ex. risque électrique).
La visière objet du présent manuel est un Dispositif de protection individuel de catégorie II et en tant que tel, il est passé par une procédure d'examen UE du type avec application des exigences prévues par les Annexes V et VI de la Règlement (UE) Européenne 2016/425.
La procédure de certification UE a été effectuée par l'organisme notifié Certottica Srl Nб 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RISQUE CONTRE LEQUEL LE DPI EST DESTINÉ À PROTÉGER

Pour les risques contre lesquels le dispositif est destiné à protéger, se référer à la marque indiquée.
Attention : les dispositifs de protection contre les particules à haute vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques de référence peuvent transmettre des impacts potentiellement dangereux pour l'utilisateur.
Attention : si les symboles F, B et A ne sont pas communs à la visière et à la monture, le niveau inférieur doit être attribué à la protection oculaire.
Attention : si une protection est demandée contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes, la protection de l'œil prescrite devrait être marquée de la lettre T immédiatement après la lettre de l'impact, à savoir FT, BT ou AT. Si la lettre de l'impact n'est pas suivie de la lettre T, la protection de l'œil doit être utilisée uniquement contre les particules à haute vitesse à des températures ambiantes.

CONSIGNES D'UTILISATION

Par mesure de précaution, il est impératif d'utiliser la visière pendant toute la durée de l'activité de travail ou sportive. Pour une protection efficace, il est important que la visière soit bien montée sur le casque de façon à offrir une sécurité maximale. La visière doit être réglée pour s'adapter parfaitement à la face de manière à minimiser l'intrusion d'agents externes qui pourraient blesser les yeux. La matière protectrice couverte par cette politique est composée de matériaux hypoallergéniques. Cependant, certains utilisateurs particulièrement sensibles peuvent ressentir des réactions allergiques. Dans ce cas, il est recommandé d'arrêter l'utilisation et de consulter un médecin à cas échéant.

NETTOYAGE

Retirez la visière du casque et nettoyez-la en utilisant uniquement de l'eau et du savon neutre. Laisser sécher naturellement à température ambiante. Éviter absolument l'utilisation de détergents chimiques, de solvants, d'essence ou de poudres abrasives car ce sont des matériaux agressifs qui pourraient entraîner une réduction de la résistance structurelle de la visière. Ne frottez jamais la lentille lorsqu'elle est sèche.

PRÉSERVATION

Conserver dans un endroit sec, tempéré et à l'abri des rayons UV. Lorsque la visière n'est pas utilisée et pendant son transport, il est préférable de la conserver à l'abri des rayons du soleil et de toute source de chaleur. Il est recommandé de ranger la visière dans son emballage d'origine. Ne pas utiliser d'adhésifs, d'autocollants, de peinture non conformes aux spécifications du fabricant. Toute réparation ou modification non prévue peut nuire à la fonction protectrice de la visière.

TRANSPORT

Aucune précaution particulière n'est recommandée pour le transport.

DURÉE DE VIE

Les articles et les accessoires KASK en plastique peuvent avoir une durée maximum de 10 ans à partir de l'année de fabrication indiquée sur le produit.
La durée de vie de la visière dépend de la manifestation de différents facteurs de dégénérescence, notamment les écarts de température, le degré d'exposition directe à la lumière du soleil, l'utilisation plus ou moins intense. Contrôler régulièrement la visière afin de détecter d'éventuels dommages. Une altération de la vision, des éraflures et des rayures sont autant de signes de détérioration de la visière, et que celle-ci doit être remplacée.
Éliminer et remplacer le produit dans les cas suivants :
• Produit dont la date de production est datée de plus de 10 ans.
• Produit qui a subi un impact, une chute ou une déformation mécanique.
• Produit ne répondant pas aux exigences de contrôle.
• Produit de provenance et dont l'utilisation sont douteuses.

GARANTIE

KASK garantit pour 3 ans contre tout défaut matériel ou de fabrication pendant 3 ans. La garantie ne couvre pas les défauts dus à une usure normale du produit, des modifications, un stockage inadéquat, un entretien inapproprié ou des usages différents de ceux pour lesquels il a été certifié.

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Non prévues

INDICES DE PERFORMANCE EN 166:2001

• Classe optique 1
• Résistance mécanique : F - Impact de basse énergie
• Protection contre les éclaboussures de liquides : 3

Marquage CE

CE	marque de conformité aux exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité prévues par le règlement (UE) 2016/425
EN166	norme technique de référence
KASK	identification du fabricant
PLASMA FS	identification du modèle
20/04	année et mois de fabrication
1	classe optique
3	protection contre les éclaboussures de liquides
F	résistance mécanique: faible impact énergétique

Marquage ANSI

ANSI Z87.1	norme technique de référence
D3	protection contre les éclaboussures

Cet article offre une protection secondaire et doit être porté avec des lunettes ou/et des masques.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Pour obtenir une copie de la Déclaration de conformité européenne de ce dispositif, rendez-vous sur le site web www.kask.com.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN FACIAL
INSTRUCCIONES DE USO "PLASMA FS"

ES

INFORMACIÓN GENERAL

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la visera. No atenerse a lo expuesto podría reducir la seguridad provista por la visera. En el caso de un accidente con lesiones o incluso fallecimiento debido a un uso inapropiado de la visera, el fabricante y/o distribuidor declinan cualquier responsabilidad. Esta visera debe ser utilizada única y exclusivamente para los usos para los que ha sido diseñada y homologada. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inapropiado, por modificaciones, por intervenciones, de conformidad con la norma EN 166:2001.
La visera satisface los requisitos estipulados en la norma ANSI Z87.1. La visera no puede ser usada independientemente excepto en combinación con los modelos de casco PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Este producto no debe ser utilizado en situaciones diferentes para las que ha sido diseñado (p. ej. riesgo eléctrico).
La visera objeto del presente manual es un Equipo de Protección Individual de categoría II y como tal ha sido sometida al procedimiento de examinación UE del tipo con aplicación de los requisitos previstos en los anexos V y VI del Reglamento UE 2016/425.
El procedimiento de certificación de la UE fue llevado a cabo por el organismo notificado Certottica Srl Nб 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RIESGO DEL QUE EL DPI SE DESTINA A PROTEGER

Para los riesgos para os quais o dispositivo se destina a proteger, consulte a marcação fixada.
Atención: os dispositivos de protección contra as partículas a alta velocidade, usados por cima de oculos oftálmicos corretivos, podem transmitir impactos potencialmente perigosos para o utilizador.
Atención: se os símbolos F, B e A não forem comuns para a viseira e a armação, deve atribuir-se o nível inferior ao protetor ocular completo.
Atención: se for necessária proteção contra as partículas a alta velocidade a temperaturas extremas, o protetor ocular escolhido deve estar marcado com a letra T imediatamente depois da letra de impacto, ou seja FT, BT ou AT. Se a letra de impacto não for seguida da letra T, o protetor ocular deve ser utilizado apenas contra as partículas a alta velocidade à temperatura ambiente.

INSTRUÇÕES DE USO

A título preventivo, é indispensável utilizar a viseira durante todo o desenvolvimento da atividade laboral ou desportiva. Para uma proteção adequada, é importante que a viseira seja montada corretamente no capacete de forma a oferecer a máxima segurança. A viseira deve ser regulada para assegurar uma aderência ótima, deve ser posicionada de modo a reduzir ao mínimo os espaços para a entrada de eventuais agentes externos que possam lesionar os olhos.
O material de proteção coberto por esta política consiste em materiais hipoalergénicos. No entanto, alguns utilizadores particularmente sensíveis podem ter reações alérgicas. Nesse caso, recomenda-se a interromper o uso e, se necessário, consultar um médico.

LIMPEZA

Remover a viseira do capacete e limpá-la utilizando exclusivamente água e sabão neutro. Deixar secar naturalmente à temperatura ambiente. Evitar absolutamente o uso de detergentes químicos, solventes, gasolina ou pós abrasivos, uma vez que são substâncias agressivas que podem diminuir a resistência estrutural da viseira. Nunca esfregar a lente quando estiver seca.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, temperado e protegido dos raios UV. Quando não utilizada e durante o transporte, é preferível conservar a viseira protegida da luz solar direta e longe de fontes de calor. Recomenda-se colocar novamente a viseira na embalagem original. Não aplicar adesivos, autocolantes, tintas ou vernizes, se estes não forem conformes com as especificações do fabricante. Qualquer intervenção ou alteração não prevista pode prejudicar a função protetora da viseira.

TRANSPORTE

Não são previstas medidas particulares para o transporte do dispositivo.

VIDA ÚTIL

Os artigos e os acessórios KASK em plástico podem ter uma duração máxima de 10 anos a partir do ano de fabrico indicado no produto.
A vida útil da viseira depende, no entanto, de vários fatores degenerativos, incluindo as variações térmicas, a quantidade de exposição à luz solar e o seu uso mais ou menos intenso. Recomenda-se a verificação regular da viseira para verificar a presença de eventuais danos. Deformações da calota, riscos, arranhões, riscos, são elementos reveladores do estado de deterioração da viseira, recomendando-se a substituição.
Eliminar e substituir o produto nos seguintes casos:
• Produto com data de produção superior a 10 anos
• Produto sujeito a um forte impacto, queda ou deformação mecânica.
• Produto que não satisfaz os requisitos de controlo.

GARANTIA

KASK oferece uma garantia de 3 anos por defeitos materiais e de fábrica. La garantía no cubre los defectos causados por un desgaste normal, modificaciones, almacenamiento incorrecto, mantenimiento inadecuado o usos distintos de aquellos para los que se ha certificado el producto.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

No previstos

ÍNDICES DE RENDIMIENTO EN 166:2001

• Clase óptica 1
• Resistencia mecánica: F - Impacto de baja energía
• Protección contra salpicaduras de líquidos: 3

Marcado CE

CE	marcado de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad previstos en el Reglamento (UE) 2016/425
EN166	normativa técnica de referencia
KASK	identificación del fabricante
PLASMA FS	identificación del modelo
20/04	año y mes de fabricación
1	clase óptica
3	protección contra salpicaduras de líquidos
F	resistencia mecánica: impacto de baja energía

Marcado ANSI

ANSI Z87.1	normativa técnica de referencia
D3	protección contra salpicaduras

Esta artículo ofrece una protección complementaria y debe ser usado con gafas o máscaras.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Para obtener una copia de la declaración de conformidad de la UE de este dispositivo, visite el sitio web www.kask.com.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO FACIAL
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO "PLASMA FS"

PT

INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de utilizar a viseira, ler atentamente as instruções; o não cumprimento das indicações poderá reduzir a segurança proporcionada pela viseira. Em caso de acidente do qual resultem lesões ou até mesmo morte, devido à utilização inadequada da viseira, o fabricante e/ou o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade. Esta viseira deve ser utilizada única e exclusivamente para as atividades para as quais foi concebida e homologada. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado, por modificações, por intervenções, em conformidade com a norma EN 166:2001.
A viseira cumpre os requisitos previstos pela norma ANSI Z87.1. A viseira não pode ser utilizada individualmente, exceto em combinação com os modelos de capacete PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Este produto não deve ser utilizado em situações diferentes daquelas para as quais foi concebido (p. ex., risco elétrico).
A viseira objeto deste manual é um Equipamento de Proteção Individual de categoria II e como tal foi sujeita ao procedimento de certificação CE com aplicação dos requisitos previstos nos Anexos V e VI do Regulamento UE 2016/425.
O procedimento de certificação CE foi realizado pelo organismo notificado Certottica Srl Nб 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RISCO OU RISCO DO EPI SE DESTINA A PROTEGER

Para os riscos para os quais o dispositivo se destina a proteger, consulte a marcação fixada.
Atenção: os dispositivos de proteção contra as partículas a alta velocidade, usados por cima de oculos oftálmicos corretivos, podem transmitir impactos potencialmente perigosos para o utilizador.
Atenção: se os símbolos F, B e A não forem comuns para a viseira e a armação, deve atribuir-se o nível inferior ao protetor ocular completo.
Atenção: se for necessária proteção contra as partículas a alta velocidade a temperaturas extremas, o protetor ocular escolhido deve estar marcado com a letra T imediatamente depois da letra de impacto, ou seja FT, BT ou AT. Se a letra de impacto não for seguida da letra T, o protetor ocular deve ser utilizado apenas contra as partículas a alta velocidade à temperatura ambiente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A título preventivo, é indispensável utilizar a viseira durante todo o desenvolvimento da atividade laboral ou desportiva. Para uma proteção adequada, é importante que a viseira seja montada corretamente no capacete de forma a oferecer a máxima segurança. A viseira deve ser regulada para assegurar uma aderência ótima, deve ser posicionada de modo a reduzir ao mínimo os espaços para a entrada de eventuais agentes externos que possam lesionar os olhos.
O material de proteção coberto por esta política consiste em materiais hipoalergénicos. No entanto, alguns utilizadores particularmente sensíveis podem ter reações alérgicas. Nesse caso, recomenda-se a interromper o uso e, se necessário, consultar um médico.

LIMPEZA

Remover a viseira do capacete e limpá-la utilizando exclusivamente água e sabão neutro. Deixar secar naturalmente à temperatura ambiente. Evitar absolutamente o uso de detergentes químicos, solventes, gasolina ou pós abrasivos, uma vez que são substâncias agressivas que podem diminuir a resistência estrutural da viseira. Nunca esfregar a lente quando estiver seca.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco, temperado e protegido dos raios UV. Quando não utilizada e durante o transporte, é preferível conservar a viseira protegida da luz solar direta e longe de fontes de calor. Recomenda-se colocar novamente a viseira na embalagem original. Não aplicar adesivos, autocolantes, tintas ou vernizes, se estes não forem conformes com as especificações do fabricante. Qualquer intervenção ou alteração não prevista pode prejudicar a função protetora da viseira.

TRANSPORTE

Não são previstas medidas particulares para o transporte do dispositivo.

VIDA ÚTIL

Os artigos e os acessórios KASK em plástico podem ter uma duração máxima de 10 anos a partir do ano de fabrico indicado no produto.
A vida útil da viseira depende, no entanto, de vários fatores degenerativos, incluindo as variações térmicas, a quantidade de exposição à luz solar direta e o seu uso mais ou menos intenso. Recomenda-se a verificação regular da viseira para verificar a presença de eventuais danos. Deformações da calota, riscos, arranhões, riscos, são elementos reveladores do estado de deterioração da viseira, recomendando-se a substituição.
Eliminar e substituir o produto nos seguintes casos:
• Produto com data de produção superior a 10 anos
• Produto sujeito a um forte impacto, queda ou deformação mecânica.
• Produto que não satisfaz os requisitos de controlo.
• Produto de procedência e history de utilização duvidosas.

GARANTIA

A KASK garante que o produto está isento de defeitos de material ou de mão-de-obra durante 3 anos. A garantia não cobre defeitos causados pelo desgaste normal, modificações, armazenamento incorreto, manutenção inapropriada ou usos distintos de aqueles para os quais o dispositivo foi certificado.

PEÇAS SOBRESSELENTES E ACESSÓRIOS

Não previstos

INDICADORES DE DESEMPENHO EN 166:2001

• Classe ótica 1
• Resistência mecânica: F – Impacto de baixa energia
• Proteção contra salpicos de líquidos: 3

Marca CE

CE	marca de conformidade com os requisitos essenciais de saúde e Segurança previstos pelo Regulamento 2016/425
EN166	norma técnica de referência
KASK	identificação do fabricante
PLASMA FS	identificação do modelo
20/04	ano e mês de fabrico
1	classe ótica
3	proteção contra salpicos de líquidos
F	resistência mecânica: impacto de baixa energia

Tabela de aplicação da marcação ANSI

ANSI Z87.1	norma técnica de referência
D3	proteção contra salpicos

Este item oferece uma proteção secundária e tem de ser usado com óculos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade da UE deste dispositivo, visitar o sítio web www.kask.com.

GELAATSBESCHERMINGSSYSTEMEN
GEBRUIKSINSTRUCTIES "PLASMA FS"

NL

OPMERKING

Alvorens het vizier te gebruiken, dient u de instructies aandachtig door te lezen; als deze niet in acht worden genomen, kan dit de veiligheid die het vizier biedt, verminderen. De fabrikant en/of verkoper zijn niet aansprakelijk in het geval van ongevallen met letsels of zelfs de dood als gevolg van onjuist gebruik van het vizier, wat de fabrikant en/of distributeur als verontwerpelijkheid van de hand. Het vizier dient uitsluitend te worden gebruikt voor de activiteit waarvoor deze gecertificeerd is. Dit vizier is CE-gecertificeerd voor algemeen gebruik met veiligheidseisen voor werkzaamheden op hoogte, in bomen en in de industrie, in overeenstemming met de EN 166:2001 norm. Het vizier voldoet aan de vereisten van de ANSI Z87.1 norm. Het vizier kan niet afzonderlijk worden gedragen; maar alleen in combinatie met helmen van het PLASMA WORK-, SUPERPLASMA 2-, SUPERPLASMA HD, HP. Este produto não deve ser utilizado em situações diferentes daquelas para as quais foi concebido (p. ex., risco elétrico).
A viseira abrangida neste manual is een Dispositief de Protectie Individual de categorie II e como tal foi sujeita ao procedimento

LT

VEIDO APSAUGOS SISTEMOS „PLASMA P5“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Prieš naudodami veido skydelį, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų neišlaikymas, gali sumažinti šalmo suteikiamą apsaugą. Jei veido skydelis buvo naudojamas netinkamai, gamintojas ir (arba) pardavėjas atsisako atsakomybės dėl nelaimingo atsitikimo atveju padarytų sužalojimų arba netų mirtinus. Su veido skydeliu turi būti naudojamas dėkintinai tik tai pačiai šalmo rūšiai skirtas apsauginis šalmo dirželis. Naudojant veido skydelį, jis turi būti užfiksuotas su apsauginiu dirželiu ant kiekvieno medžių kintinų, priemonės artoje stiprios naudoti šalmai pagal standartą EN 166:2002.

Veido skydelis atitinka reglamento ANSI Z87.1 numatytus reikalavimus. Apsauginio skydo negalima naudoti vieno, jei nėra suderintos su šalmu „PLASMA WORK“, „PLASMA WORK2“, „SUPERPLASMA HD“, „HP“ modelius. Šio produkto negalima naudoti ktose situacijose, nei bu buvo skirtos (pvz., elektros rokų).

Šame vadove aprašyti veido skydeliai yra trio kategorijų: pirmiems apsaugos priemone ir tokiai priemonei taikoma ES sertifikavimo procedūra , tikkam ES reglamento 2016/425 V ir VI priede numatytoj reikalavimus.

Ši sertifikavimo procedūra taikoma tokiems produktams: „Centofox Sol“ 1SB.500 – 2. 1Valnova, 7 – 3203 Longarone (BL).

INFORMACIJA APIE PAVOJŲ, NUO KURIO AAP YRA SKIRTA APSAUGOTI

Pavojus, nuo kurio priemonė yra skirta apsaugoti, yra mechaninis poveikis.

Daiesiu apsaugai nuo didelio greičio kietųjų dalelių, dėvimi virš reglamog geriamų akinių, gali perduoti potencialią naudotojui pavojingą smūgį.

Daiesiu „ne simbolia“, „B“ ir „A“ nėra vienodi veido skydeliui ir produktui, ant kuro jis tvirtinamas, visos apsaugos.

Daiesiu „ne simbolia“ ir „B“ nėra vienodi veido skydeliui ir produktui, ant kuro jis tvirtinamas, pavyzdžiui, akių apsauga nuo šalto užtvindymo rasle „T“ ir karto po smūgio rasles, t. y. „FT“, „BT“ ar „AT“. Jei po smūgio rasles, nėra „T“, akių apsauga gali būti naudojama tik veido skydelio geriamo akiniams apibrėžtu temperatūros apygardoje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kaip pirmenine priemone, privalioma veido skydelį mūvėti visus darbinio arba sportines veiklos valdymo metu. Norint užkirsti kelią galimiems sužeidimams, veido kad veido skydelio lipnių ir nuo pažeidimų. Prieš pirmą kartą naudodami veido skydelį, patikrinkite, ar jis tinkamai sureguliuotas taip, kad protiškiekvienas naudotojo ir užsitikrintas taip, kad kad labvu sumažintų taršą, pro kurioje galėtų patekti akis ir veidas. Nenaudokite veido skydelio, jei jis yra pažeistas.

Šios grupės produktai yra tinkami naudoti esant šiems mechaniniams poveikiams: 120 m/s didelio greičio kietųjų dalelių pagal patvarią energiją reikalingą. Šiuo atveju, rekomendavimo nutraukti naudojimą ir, jei reikia, pastatyti su gydytoju.

VALYMAS

Nuimtas veido skydelį nuo šalmo ir nuvalykite naudodami tik vandenį ir neutralų muilą. Palikite natūraliai džiūti aplinkos temperatūroje. Jokiu būdu nenaudokite chemikų plovikių, tirpiklių, benzino arba bradinių mišinių, nes tai yra agresyvios medžiagos, galinčios sunaikinti veido skydelio paviršių ir pakenkti netinkinkite jokio spiko.

LAIKYMAS

Laikyte sausoje, apsaugotoje vietoje, atokiau nuo UV spindulių. Kai nenaudojate ir gaiterinio maz, geriausia veido skydelį laikyti apsaugotą nuo tiesioginės saulės šviesos ir toliau nuo karščio šaltinių. Rekomendacijuma vėl įdėti veido skydelį į originalią pakuotę, ne naudokite jokių priemonių, kurios galėtų pažeisti veido skydelio paviršių, tripliku, trąšikliu, ėsdinčių, ir dūdų. Bet kuris nenumatytas veikimas arba pažeistamo gali pakenkti veido skydelio apsaugai funkcijai.

GARANTIJA

Nėra numatytos konkrečios priemones produkto garantinio.

TRUKMĖ

Plastikinė „KASK“ priedai ir detalės gali būti naudojamos išjauniai 10 metų nuo ant produkto nurodyto pagaminimo mėn.

Bet kokiu atveju, veido skydelio naudojimo trukmė priklauso nuo skirtingų kenkiančių veiksnių, pavyzdžiui temperatūros sąlygų, teisingos saugos, kaip ir nuo naudotojo atsargumo ir priežiūros ar mažiau intensyvaus naudojimo. Reguliariai tikrinkite veido skydelį, kad jis atitinkamai, jog nėra jokių pažeidimų. Žuinkoos dalies deformacija, įtrinkimai, subraižymai – tai elementai, kurie nuodo veido skydelio apsaugos funkcijai ir reikalauja jo pakeitimo.

Šiniekite ir palaikite gerą veido skydelio būklę:

• Produktas su senamas nei 10 metų pagaminimo data.

• Produktas atitinka veido, kuris mechaniniai deformuotas.

• Produktas neatitinka kontūrais reikalavimų.

• Nesiūlo produkto kitiems asmenims, jis bus kategorijai, jamenime apsaugos priemone ir tokiai priemonei taikoma ES sertifikavimo procedura , tikkam ES reglamento 2016/425 V ir VI priede numatytoj reikalavimus.

ES sertifikavimo procedūra taikoma tokiems produktams: „Centofox Sol“ 1SB.500 – 2. 1Valnova, 7 – 3203 Longarone (BL).

INFORMACIJA APIE PAVOJŲ, NUO KURIO AAP YRA SKIRTA APSAUGOTI

Pavojus, nuo kurio priemonė yra skirta apsaugoti, yra mechaninis poveikis.

Daiesiu apsaugai nuo didelio greičio kietųjų dalelių, dėvimi virš reglamog geriamų akinių, gali perduoti potencialią naudotojui pavojingą smūgį.

Daiesiu „ne simbolia“, „B“ ir „A“ nėra vienodi veido skydeliui ir produktui, ant kuro jis tvirtinamas, visos apsaugos.

Daiesiu „ne simbolia“ ir „B“ nėra vienodi veido skydeliui ir produktui, ant kuro jis tvirtinamas, pavyzdžiui, akių apsauga nuo šalto užtvindymo rasle „T“ ir karto po smūgio rasles, t. y. „FT“, „BT“ ar „AT“. Jei po smūgio rasles, nėra „T“, akių apsauga gali būti naudojama tik veido skydelio geriamo akiniams apibrėžtu temperatūros apygardoje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kaip pirmenine priemone, privalioma veido skydelį mūvėti visus darbinio arba sportines veiklos valdymo metu. Norint užkirsti kelią galimiems sužeidimams, veido kad veido skydelio lipnių ir nuo pažeidimų. Prieš pirmą kartą naudodami veido skydelį, patikrinkite, ar jis tinkamai sureguliuotas taip, kad protiškiekvienas naudotojo ir užsitikrintas taip, kad kad labvu sumažintų taršą, pro kurioje galėtų patekti akis ir veidas. Nenaudokite veido skydelio, jei jis yra pažeistas.

Šios grupės produktai yra tinkami naudoti esant šiems mechaniniams poveikiams: 120 m/s didelio greičio kietųjų dalelių pagal patvarią energiją reikalingą. Šiuo atveju, rekomendavimo nutraukti naudojimą ir, jei reikia, pastatyti su gydytoju.

VALYMAS

Nuimtas veido skydelį nuo šalmo ir nuvalykite naudodami tik vandenį ir neutralų muilą. Palikite natūraliai džiūti aplinkos temperatūroje. Jokiu būdu nenaudokite chemikų plovikių, tirpiklių, benzino arba bradinių mišinių, nes tai yra agresyvios medžiagos, galinčios sunaikinti veido skydelio paviršių ir pakenkti netinkinkite jokio spiko.

LAIKYMAS

Laikyte sausoje, apsaugotoje vietoje, atokiau nuo UV spindulių. Kai nenaudojate ir gaiterinio maz, geriausia veido skydelį laikyti apsaugotą nuo tiesioginės saulės šviesos ir toliau nuo karščio šaltinių. Rekomendacijuma vėl įdėti veido skydelį į originalią pakuotę, ne naudokite jokių priemonių, kurios galėtų pažeisti veido skydelio paviršių, tripliku, trąšikliu, ėsdinčių, ir dūdų. Bet kuris nenumatytas veikimas arba pažeistamo gali pakenkti veido skydelio apsaugai funkcijai.

GARANTIJA

„KASK“ garantuoja, kad 3 metus nebus jokio medžiagos arba gamybos defekto. Garantiniai netekkom defektai, atsiradę dėl normalaus produkto nusidėvėjimo, pakeitimo, blogo laikymo, netinkamos priežiūros arba kitoko naudojimo, nei tas, kuriam produktas buvo skirtas.

ATSARGINĖS DALYS IR PRIEDAI

Nenurodyti.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ RODIKLIAI EN 166:2001

• Optinė klasė: 1

• Mechaninis atsparumas: F – nedidelės energijos smūgis

• Apsauga nuo skysčių dūrkšlių: 3

CE ženklas	
CE	atitikties 2016/425 reglamento aminiams saugos ir sveikatos reikalavimams žymėjimas
EN166	techninis standartas
KASK	gamintojo kodas
PLASMA P5	modelio identifikacija
20/04	pagaminimo metai ir mėnuo
1	optinė klasė
3	apsauga nuo skysčių dūrkšlių
F	mechaninis atsparumas: nedidelės energijos poveikis

ANSI ženklinimas	
ANSI Z87.1	techninis standartas
D3	apsauga nuo dūrkšlių

Ši prekė suteikia papildomą apsaugą ir turi būti dėvima su akiniais arba apsauginiais akiniais.

ATITIKTIES DEKLARACIJA: Norėdami gauti šio produkto ES atitikties deklaracijos kopiją, apsilankykite interneto svetainoje.

SISTEMU ZA ZAŠČITO OBRAZA NAVODILA ZA UPORABO VIZIRJA PLASMA P5

OBVESTILO ZA UPORABNIKE

Pred uporabo vizirja natančno preberite navodila za uporabo, neupoštevanje tega zgoščila lahko zmanjša varnost, in jo zagotavlja vizir. Proizvajalec in/ali distributor ne prevzameta odgovornosti za primer nesreče s poškodbami ali celo smrtnim izidom, ki je posledica neustrezne uporabe vizirja. Ta vizir se lahko uporablja samo in izključno v namene, za katere ima proizvajalec certifikat. Ta vizir je certificiran v zvezki CE za splošno uporabo z varovalnimi elementi za delo na višini, direktnih in v industriji skladno z določili standarda EN 166:2001.

Vizir ustreza zahtevam standarda ANSI Z87.1. Vizir se ne sme uporabljati za nameve, za katere ni bil zasnovan (npr. zaščita pred električnim oblokom).

Vizir, ki je predmet teh navodil, spada med osebno varovalno opremo kategorije II, zato je bil pri njem opravljen postopek certificiranja EU tipa na podlagi zahtev Priloge VI in V Uredbe (EU) 2016/425.

Postopek je potekal pri certifikatu EU tipa pri organu prijavljen organ Centrotest Sol Sn 0530 - 2. 1Valnova, 7 – 3203 Longarone (BL).

NEVARNOSTI, PRED KATERIMI ŠČITI OVO

Za nevarnost, pred katero ščiti vizir, se šteje mehanski vpliv.

Vizir je namenjen varovanju oči in obraza pred delci, ki letijo z visoko hitrostjo, ki se nosi preko korekcijskih očal, lahko povzroči potencialno nevarno udarno silo, ki ogroža uporabnika.

Razor. če F, B in A niso naveden tako na vizirju kot na okviru, je treba upoštevati nižjo zaščito oči in poprida.

Razor. ako je potrebna zaščita oči pred udarci, ki delujejo v širokem razponu energijskega razpona, izdaran štirih A oz trikrat bi bil označen slovom T ob nekaj nižjo energijo, ki ustreza odpornosti proti udarcem FT pri BT ali AT. Če niki, ki označuje odpornost proti udarcem FT, ne sledi črka T, se lahko zaščita oči uporablja samo pri temperaturah okolice, ki jih navaja proizvajalec.

NAVODILA ZA UPORABO

Iz previdnostnih razlogov je treba vizir uporabljati ves čas opravljanja del ali izvajanja športne dejavnosti. Za ustrezno zaščito je pomembno, da je vizir dobro pritrjen na čelado, tako da zagotavlja največjo varnost. Vizir mora biti nameščen tako, da se on bodi pravilno prostor ne bi prišlo do poškodb obraza. Preden začnete uporabljati vizir, ga natančno preglejte.

Šiznik v vizirju se izdelan z hipoalergenih materiala. Vendar pa se lahko kljub vsemu pri zelo občutljivih uporabnikih pojavijo alergijske reakcije. V tem slučaju prenehajte z uporabo vizirja in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

ČIŠČENJE

Šiznike vizir s čelade in ga očistite izključno z mlačno vodo z morebitnim dodatkom nevtralnega mila. Pustite, da se osuši na zraku pri sobni temperaturi. Ne uporabljajte šamponov, kemičnih čistil, topil, benzina ali drugih čistil v praku, saj lahko poškodujejo strukturo vizirja. Nikoli na brišite leče, ko je suha.

SHRANJEVANJE

Hrante v suhem in toplem prostoru, zaščitno pred UV-žarki. Ko vizir ni v uporabi in med prevajanjem je najboljše, da ga zaščiten pred nepooblaščenimi osebami in pred ostrimi predmeti, ki bi lahko poškodovali površino vizirja. Priporočamo, da ga vsi hranite v originalni embalaži. Ne uporabljajte nobenih sredstev, kot npr. razredčil, ki bi lahko poškodovali površino vizirja. Kakršno koli nepredvideno poravanje ali spremembe lahko ogrozijo varovalno funkcijo vizirja.

PREVOZ

Ni posebnih navodil za prevoz proizvoda.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Izdelki in opreka KASK, ki so izdelani iz plastike, imajo predvideno življenjsko dobo največ 10 let od leta izdelave, označenega na proizvodu.

Življenjska doba vizirja je odvisna od več dejavnikov okolja, vzdrževanja in intenzivnosti spremembami. Ceom izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi in hudi vročini materiala o različnih negativnih činbenicnoj koji uključuje deformacije, izbočenost izranej površini, ogrebotine, praske in obrabo, ki je prilo da poškodujo vizirja in da ga je treba zamenjati.

Izdelek zavrzite in zamenjajte v naslednjih primerih:

• Od izdelave izdelka je preteklo več kot 10 let.

• Izdelek je bil izpostavljen močnemu udaru, padcu ali mehanskim poškodbam.

• Izdelek ne izpolnjuje več predpisanih zahtev.

• Izdelek je somljivega porekla z nejasno pretekilo uporabo.

GARANCIJA

Družba KASK daje 3-letno garancijo za vse napake v materialu ali tovarniške napake. Garancija se razena pomanjkljivosti, ki so posledica normalne obrabe, spremembe, neprav.nega shranjevanja, neprimernega vzdrževanja ali uporabe v druge namene, razen tistih, za katere je bil izdelek certificiran.

NADOMESTNI DELI IN DODATKI

Nisu predviđeni.

KAZALNIKI UČINKOVITOSTI EN 166:2001

• Optični razred: 1

• Mehanska odpornost: F – blagi trki

• Zaščita pred drobci talilnikov: 3

Oznaka CE	
CE	oznaka skladnosti s temeljnimi zahtevami za varovalne izdelke in zagotavljanje varnosti skladno z uredbo 2016/425
EN166	referenčni tehnični standard
KASK	identifikacija proizvajalca
PLASMA P5	Model
20/04	leto in mesec proizvodnje
1	optični razred
3	zaščita pred brizgi tekočin
F	Mehanska odpornost: blagi trki

Oznaka ANSI	
ANSI Z87.1	referenčni tehnični standard
D3	zaščita brez brizga

Ta izdelek zagotavlja sekundarno zaščito in ga je treba nositi z očali ali zaščitnimi očali.

IZJAVA O SKLADNOSTI: Za pridobitev izvoda izjave o skladnosti EU za ta proizvod obiščite spletno mesto www.kask.com.

RU

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЛИЦА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PLASMA P5

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием защитного экрана внимательно прочитайте инструкцию. Несоблюдение немедленного может негативно повлиять на его защитные свойства. В случае получения травм или даже смерти вследствие неправильного случая, связанного с ненадлежащим использованием защитного экрана, производитель и/или дистрибьютор ответственности не несут. Кождое должно использоваться исключительно при осуществлении тех видов деятельности, для которых он был спроектирован. Этот защитный имеет сертификаты CE и может быть использован вместе с защитным шлемами для проведения промышленных и выстгих работ, а также работ, связанных с двержвоздействием, в соответствии со стандартом EN 166:2001.

Этот защитный экран соответствует требованиям американского национального стандарта (ANSI) Z87.1. Отдельное использование экрана не допускается, он предназначен только для применения в составе со шлемами моделей PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD и HP. Данная продукция не должна использоваться для целей, отличных от тех, для которых она была разработана (например, для защиты от поражения электрическим током).

Данное руководство содержит описание трех категорий защитных экранов: первая категория – это экраны, для которых ЕС сертификация не требуется, в соответствии с Приложением V и VI Регламента (ЕС) 2016/425.

Процесс сертификации ЕС осуществлялся Центром технической экспертизы Centrotest Sol Nb 0530 – 2 L. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

РИСКИ, ОТ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Риски, от которых защищает это средство индивидуальной защиты, – это механическое на напряжение.

Внимание: Ношение средств индивидуальной защиты, предназначенных для защиты от попадания частиц на высокой скорости, поверх очков может привести к передаче пользователю потенциально опасного удара.

Внимание: Защитные экраны «B» и «A» не являются идентичными, в зависимости от того, на какой продукт они устанавливаются.

Внимание: Если требуется защита от попадания частиц на высокой скорости и при экстремальных температурах, выбирайте средства защиты с маркировкой «T» после символа, обозначающего область применения. Например, FT, BT или AT. Без символа «T» защита может использоваться только в диапазоне температур окружающей среды, указанном производителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В качестве основного средства необходимо использовать козырек на протяжении всего времени работы или занятий спортом. Для обеспечения надлежащей защиты важно, чтобы козырек был надежно закреплен на шлеме и обеспечивал максимальную защиту. Перед началом работы с козырьком убедитесь, что он правильно отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать комфорт пользователя и надет таким образом, чтобы свести к минимуму пространство для возможного проникновения твердых частиц, которые могут привести к повреждению глаз. Данное средство защиты не предназначено для использования с очками. Однако у некоторых пользователей с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций. В этом случае рекомендуется прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу.

ЧИСТКА

Снимите козырек со шлема и почистите, используя только воду и нейтральное мыло. Дайте козырьку высохнуть естественным образом при комнатной температуре. Избегайте использования химических моющих средств, растворителей, бензина, абразивных смесей или любых других агрессивных материалов, которые могут привести к снижению структурной прочности козырька. Никогда не чисти сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

Храните в сухом, защищенном от воздействия ультрафиолетовых лучей месте, при умеренной температуре. Когда вы не пользуетесь козырьком, а также при транспортировке, храните его в оригинальной упаковке, чтобы защитить его от царапин. Не используйте растворители, например, для очистки козырька, если это может повредить его. Ремонтируется хранить козырек в оригинальной упаковке. Не наносить, влажные воздействие, растворители, которые могут нарушить его функции. Любое использование, несоответствующее инструкциям, может привести к потере защитных свойств.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Какие-либо особые меры для транспортировки устройства предпринимать не требуется.

СРОК СЛУЖБЫ

Максимальный срок службы пластиковых изделий и деталей KASK 10 лет с года выпуска, указанного на изделии.

Тем не менее, срок службы изделия зависит от различных факторов, в том числе перепада температур, продолжительности нахождения под воздействием прямых солнечных лучей и интенсивности использования. Регулярно проверяйте козырек на наличие износа, повреждений. Изношенные, поврежденные козырьки необходимо заменить, царапины являются индикаторами повреждения изделия, а также ослабляют его защитные свойства.

Утилизируйте изделие в следующих ситуациях:

• Срок службы изделия составляет более 10 лет.

• Изделие подвергалось сильному воздействию, падению или механической деформации.

• Изделие не соответствует требованиям.

• Изделие имеет сомнительное происхождение и истории использования.

ГАРАНТИЯ

KASK предоставляет гарантию 3 года на любые дефекты материалов и производственный брак. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нормального износа, неправильной эксплуатации, неправильных хранения(а) или использования материалов в целях, для которого изделие не было предназначено.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Не предусмотрено.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EN 166:2001

Оптический класс: 1

Механическое прочность: F — воздействие малой силы

Защита от попадания жидкости: 3

Маркировка CE	
CE	маркировка соответствия стандартам здоровья и безопасности в соответствии с Директивой 2016/425
EN166	технический стандарт производителя
KASK	идентификатор производителя
PLASMA P5	идентификатор модели
20/04	год и месяц изготовления
1	оптический класс
3	защита от попадания жидкости
F	механическая прочность — воздействие малой силы

Маркировка ANSI	
ANSI Z87.1	технические характеристики
D3	защита от попадания жидкости

Этот элемент является дополнительным средством защиты. Его следует носить вместе с защитными очками или маской.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: Для получения копии Сертификата соответствия CE ко данное изделие посетите www.kask.com.

PL

SYSTEMY OCHRONY TWARZY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MODELU „PLASMA P5“

ULOTKA INFORMACYJNA

Przed użyciem osłony należy uważnie przeczytać instrukcje. Nieprzestrzeganie zawartych w niej zaleceń może ograniczyć skuteczność ochrony dla osoby poszen bezpieczeństwa. W przypadku, gdy użytkownik odniesie obrażenia lub poniesie śmierć w wyniku nieprawidłowego użycia osłony, producent i/lub dystrybutor nie ponosi za to odpowiedzialności. Osłona może być używana wyłącznie do celów, do których została zaprojektowana. Ta osłona posiada certyfikaty CE i może być stosowana z kaskami ochronnymi przeznaczonymi do prac na wysokości, na otwartej i w przemyśle, zgodnie z normą EN 166:2002.

Osłona spełnia wymagania normy ANSI Z87.1. Osłonę należy stosować wyłącznie z modelami kasków PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Tarcza ochronna nie może być używana w innych sytuacjach niż te, do jakich została zaprojektowana (np. przy ochronie porażenia prądem).

Osłony będące przedmiotem niniejszej instrukcji należą do trzech kategorii. Osłony pierwszej kategorii nie podlegają procedurze UE badania typu i/lub wydania certyfikatu UE typu w oparciu o załącznik V i VI Rozporządzenia UE 2016/425.

Certyfikaty podane dla tych wyrobów zostały wydane przez jednostkę notyfikowaną Centrotest Sol Nb 0530 - 2 L. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RODZAJE RYZYKA, PRZED KTÓRYMI OSŁONA ZAPEWNIA OCHRONĘ

Informacje na temat zagrożeń, przed którymi ma chronić produkt, znajdują się na oznakowaniu.

Uwaga: urządzenie chroni przed zagrożeniami mechanicznymi. Przy przypadku, gdy użytkownik odniesie na okulary offalmicznie mogą spowodować uderzenie potencjalnie niebezpieczne dla użytkownika.

Uwaga: Osłony „bez symbolu“, „B“ i „A“ nie są identyczne, w zależności od produktu, na którym są montowane.

Uwaga: Osłony „bez symbolu“ i „B“ nie są identyczne, w zależności od produktu, na którym są montowane, na przykład osłony zapewniające ochronę przed zamarzaniem „T“ i odporność na uderzenia „FT“, „BT“ lub „AT“. Jeśli po literze uderzenia nie występuje litera T, osłonę można używać tylko w zakresie temperatur określonych przez producenta okularów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ze względów bezpieczeństwa, gdy należy obowiązkowo nosić przez pełny okres wykonywania pracy bądź uprawiania sportu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, ważne jest, aby osłona była prawidłowo zamocowana do kasku i zapewniała maksymalną ochronę. Osłonę należy założyć w taki sposób, aby dopasować do użytkownika, musi być zmniejszone, tak by zminimalizować przestrzeń, przez którą mogą wpaść cząstki, które mogłyby spowodować uszkodzenie oczu. Osłona nie jest przeznaczona do noszenia okularów korekcyjnych. Produkt osłonowy jest wyposażony z materiałów hipoalergicznych. Jednak u niektórych bardzo podatnych na uczulenia użytkowników może dojść do reakcji alergicznych. Jeśli dojdzie do reakcji alergicznych, należy zaprzestać używania produktu, i jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem.

CZYSZCZENIE

Zdjąć osłonę z kasku i wyczyścić ją używając wyłącznie wody i łagodnego mydła. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze otoczenia. Nie używać środków czyszczących, takich jak rozpuszczalniki, benzyna lub inne abrazyjne produkty, należy przestrzegać zgodnie z instrukcją, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni osłony. Nigdy nie wytrzeć osłony, kiedy jest ona sucha.

KONSERWACJA

Przechowywać w suchym, ciepłym miejscu z dala od źródeł promieniowania ultrafioletowego. Jeśli osłona nie jest używana, a także w czasie transportu, należy ją przechowywać chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Zaleca się przechowywanie osłony w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć zarysowań. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników, należących lub powłok narażonych na specyficzną przydatność. Wszelkie naprawy lub modyfikacje naprzeważnie przez producenta mogą wpłynąć na funkcję ochronną osłony. Jeśli dojdzie do reakcji alergicznych, należy zaprzestać używania produktu, i jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem.

TRANSPORTOWANIE

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących transportu urządzenia.

OKRES EKSPLOATACJI

Produkty i akcesoria KASK są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych i ich maksymalny okres eksploatacji wynosi 10 lat, liczac od roku produkcji, który jest podany na produkcie.

Okres eksploatacji osłony zależy od wielu czynników, takich jak: konserwacja, ekspozycja na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wysokie temperatury, wystawienie na światło słoneczne i częstotliwość użytkowania. Osłonę należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zarysowania, ścieranie, które wpływają negatywnie na jej właściwości ochronne. Osłonę należy wymienić w następujących przypadkach:

• Produkt użytkowany przez okres ponad 10 lat.

• Produkt był narażony na uderzenie, upadek lub mechaniczne deformacje.

• Produkt nie spełnia wymagań.

• Produkt, który nabyłeś pochodzi z podejrzanego źródła.

GWARANCJA

Firma KASK zapewnia trzyletnią gwarancję na wady materiałowe i wykonania produktu. Gwarancja nie za objęte wady powstałe w wyniku normalnego zużycia, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowej konserwacji lub użytkowaniem niezgodnie z jego przeznaczeniem.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Nie przewidziano.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI EN 166:2001

• Klasa optyczna: 1

• Wytrzymałość mechaniczna: F – Niska energia uderzenia

• Ochrona przed rozpryskami cieczy: 3

Oznakowanie CE	
CE	oznaczenie zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi BHP, o których mowa w rozporządzeniu 2016/425
EN166	nazwa techniczna miejsca zastosowania
KASK	identyfikacja producenta
PLASMA P5	oznaczenie modelu
20/04	rok i miesiąc produkcji
1	klasa optyczna
3	ochrona przed rozpryskami cieczy
F	wytrzymałość mechaniczna: niska energia uderzenia

Oznakowanie ANSI	
ANSI Z87.1	nazwa techniczna miejsca zastosowania
D3	ochrona przed rozpryskami

Element ten zapewnia dodatkową ochronę i należy go nosić z okularami lub goglami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Kopię deklaracji zgodności UE dla tego produktu można znaleźć na stronie www.kask.com

CS

SYSTÉMY NA OCHRANU OBLIČEJE NÁVOD K POUŽITÍ "PLASMA P5"

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před použitím ochranného štítu si důkladně přečtěte pokyny. Nedodržování pokynů může vést ke snížení ochrany, kterou poskytuje poskytuje. Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost v případě nehody s následným poraněním či úmrtím, ke kterému dojde v důsledku nesprávného použití ochranného štítu. Tento ochranný štít je smí používat výlučně na činnosti, pro které byl navržen. Tento štít je certifikován podle CE a může být používán s ochrannými přilbami pro práce ve výškách, v průmyslu, v soulaze s ustanoveními normy EN 166:2002.

Ochranný štít splňuje požadavky americké ANSI Z87.1. Ochranný štít nesmí být používán samostatně, ale pouze v kombinaci s modely přilby značky PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Tento výrobek nesmí být používán v jiných situacích než v těch, pro které byl navržen (např. ochrana před úrazem).

Ochranný štít, který je předmětem tohoto návodu představuje osobní ochranný prostředek II. kategorie a v tomto smyslu byl podrobený postupu typového přezkoušení ES podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/425.

Certifikaci podal Centrotest Sol Nb 0530 - 2 L. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

RIZIKO PROTI KTERÉMU CHRÁNÍ TATO OOPP

Riziko proti kterému chrání tento ochranný štít je mechanický náraz.

Pozor: osobní ochranné prostředky proti vysokorychlostním částicím nosené nad přídavnými brýlemi mohou přenášet nárazy potenciálně nebezpečné pro uživatele.

Pozor: Pokud je symboly F, B a A navštívejí s tímto štítem a/nebo na štítu a na poznámích je třeba přitažlivé nižší stupeň ochrany pro nárazy s nízkou energií, označené písmenem T.

Pozor: pokud je symboly F, B a A navštívejí s tímto štítem a/nebo na štítu a na poznámích je třeba přitažlivé nižší stupeň ochrany pro nárazy s nízkou energií, označené písmenem T následujícím po písmene nárazu, t. j. FT, BT alebo AT. Ak za písmenom nárazu nenasleduje písmeno T, musí byť ochranný prostriedok na oči používaný iba v rozsahu teplôt určených výrobcom.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Z preventivních důvodů je nutné používat ochranný štít po celou dobu provádění nebo sportovní činnosti. Pro zajištění odpovídající ochrany je důležité, aby byl štít správně připevněn ke přilbě a aby poskytoval maximální ochranu. Ochranný štít by měl být nasazen tak, aby byl přizpůsoben uživateli, a to tak, aby se minimalizoval prostor, kterým by mohly proniknout částice, které by mohly poškodit oči. Ochranný štít není určen pro nošení korekčních brýlí. Některým uživatelům se však může vyskytnout alergické reakce. V takovém případě se odporučí přestat používat a v případě potřeby se poradit s lékařem.

ČIŠTĚNÍ

Odstraňte ochranný štít z přilby a vyčistěte jej výhradně vlažnou vodou a případně jemným mýdlem. Nechejte uschnout při teplotě prostředí. Nepoužívejte čisticí prostředky, jako jsou rozpouštědla, benzín nebo jiné abrazivní směsi, nebo jiné abrazivní produkty, které přečtěte pokyny, protože by mohly poškodit povrch ochranného štítu. Nikdy nečetla čočku, když je suchá.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte na suchém, temperovaném místě, chráněném proti UV paprskům. Pokud není ochranný štít používán během jízdy doporučujeme ho uchovávat v originálním obalu, aby se zabránilo poškrábání. Doporučujeme uchovávat v originálním obalu. Nepoužívejte žádné rozpouštědla, samozřejmě látky, které by mohly poškodit specifikace výrobce. Jakýkoliv nepředvídatelný zásah nebo úprava může ovlivnit ochranu funkci štítu.

PŘEPRAVA

Pro přepravu žádné zvláštní pokyny neexistují žádné zvláštní pokyny

ŽIVOTNOST

Plastové výrobky a doplňky KASK mají maximální životnost 10 let, počínaje rokem výroby uvedeným na výrobku.

Životnost přilby závisí na různých nepříznivých faktorech, jako je například vystavení přímému slunečnímu záření a intenzitě používání. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k deformacím, praskání, poškrábání nebo opotřebení, které by mohly ohrozit ochranné vlastnosti přilby. Pokud dojde k takovému poškození, přilbu vyměňte.

Přilbu vyměňte v následujících případech:

• Produkt je starší než 10 let.

• Produkt byl vystaven nárazu, pádu nebo mechanickou deformaci.

• Produkt přestal splňovat požadované vlastnosti.

• Produkt, který nepoužíváte, pochází z pochybného zdroje.

ZÁRUKA

KASK ručí za všechny materiálové a výrobní vady po dobu 3 let. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, opravami, nesprávným skladováním či údržbou nebo použitím na jiné účely, než na jaké je produkt certifikován.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nejsou k dispozici.

UKAZATELÉ VÝKONNOSTI PODLE NORMY EN 166:2001

• Optická třída: 1

• Mechanická odolnost: F – nárazy s nízkou energií

• Ochrana proti stékajícím kapkám: 3

Označení CE	
CE	označení shody splňuje podstatné požadavky pro ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení 2016/425
EN166	referenčního technická norma
KASK	identifikátor výrobce
PLASMA P5	identifikace modelu
20/04	rok a měsíc výroby
1	optická třída
3	ochrana proti stékání tekutin
F	mechanická odolnost: nárazy s nízkou energií

Označení ANSI	
ANSI Z87.1	referenční technická norma
D3	ochrana proti stékání

Tato položka nabízí druhotnou ochranu a musí se nosit s brýlemi nebo ochranným krytem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Pro výtisk Prohlášení o shodě EU k tomuto výrobku, navštivte stránky www.kask.com.

SK

SYSTÉMY OCHRANY TVÁRE "PLASMA P5" NÁVOD NA POUŽITIE

INFORMAČNÁ POZNÁMKA

Pred používaním ochranného štítu si dôkladne prečítajte pokyny. Pri ich nedodržiavaní sa môže znížiť bezpečnosť, ktorú štít poskytuje. Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade nehody s následným poranením alebo smrťou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania ochranného štítu. Tento ochranný štít sa smie používať výlučne na činnosti, pre ktoré bol navrhnutý. Tento štít je