

STÖRLICHTBOGENVISIER ATPV27 ERGO

KASK

WV100035

DE



Vollgesichtserschutz, der es dem Träger ermöglicht, an oder in der Nähe von spannungsführenden elektrischen Teilen zu arbeiten, mit Lichtbogenschutz der Klasse 2 (GS-ET-29), bis zu 27,0 cal/cm² (ASTM F2178-12). Empfohlen in Kombination mit einer Sturmhaube. Lässt sich sicher auf- und abklappen. Wird direkt an den 30-mm-EURO-Steckplätzen befestigt.

Kompatibel mit den KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen), Primero und Quantum.

TECHNISCHE DETAILS



NORM

EN ISO 16321-1
DGUV GS-ET-29
ANSI Z87.1 + ASTM F2178
CSA Z94.3

GS-ET-29 (Box-Test)

Class 2 / APC 2

CE 1883 UK CA 0843



KATEGORIE

III



MATERIAL

Polycarbonat



ATPV

27 cal/cm², ARC 3



GEWICHT

370 g



LÄNGE

215 mm

TECHNOLOGIEN



PANORAMASCHEIBE

Entwickelt für maximale Sichtbarkeit bei minimaler Sichtverzerrung.



STABILE UNTERSTÜTZUNG

Verstärkter Gesichtsschutzschildträger für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit.



DURCHSICHTIGER KINNSCHUTZ

Ausgestattet mit einem transparenten Kinnschutz für eine bessere Sichtbarkeit auf der Baustelle.



BRILLENKOMPATIBEL


Entwickelt für die Verwendung über einer Korrektionsbrille.



> CRI 95

Entwickelt mit einem hervorragenden Farbwiedergabeindex für besseren Farbkontrast und bessere Sichtbarkeit.

KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WV100035	SMOKE	 ATPV27 ERGO   16321 KASK UL 2 E 6 GS-ET-29 8-2-2 APC 2 ATPV 27 cal/cm² ANSI / ISEA Z87.1 KASK Z87+ U6 CSA Z94.3 KASK 2.0

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, die eine Verschlechterung bewirken können, wie plötzliche Temperaturschwankungen, die Dauer der direkten Sonneneinstrahlung und die Intensität der Nutzung. Eine veränderte Sicht und Kratzer sind Anzeichen dafür, dass das Visier auf Verschleiß geprüft werden muss.

REINIGUNG

Nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Festigkeit des Visiers beeinträchtigen könnten.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION