

ÉCRAN CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE ATPV27 ERGO

KASK

FR

WV100035



Protection faciale intégrale permettant à l'utilisateur de travailler sur ou à proximité de pièces électriques sous tension, avec une protection contre l'arc électrique de Classe 2 (GS-ET-29), jusqu'à 27,0 cal/cm² (ASTM F2178-12). Recommandé avec une cagoule ignifuge. Se relève et s'abaisse en toute sécurité. Se fixe directement aux fentes EURO de 30 mm.

Compatible avec les casques KASK Zenith X (Zenith X MAX inclus), Primero et Quantum.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	NORME EN ISO 16321-1 DGUV GS-ET-29 ANSI Z87.1 + ASTM F2178 CSA Z94.3		CATÉGORIE III		POIDS 370 g
			MATÉRIAU Polycarbonate		LONGUEUR 215 mm
	GS-ET-29 (Box-Test) Class 2 / APC 2 CE 1883 UK CA 0843		ATPV 27 cal/cm ² , ARC 3		

TECHNOLOGIES

	OCULAIRES PANORAMIQUES Développé pour maximiser la visibilité avec une distorsion de visualisation minimale.		COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.
	SOUTIEN STABLE Porte-écran renforcé pour une protection et une durabilité accrues.		> IRC 95 Conçue avec un Indice de Rendu des Couleurs élevé pour un meilleur contraste des couleurs et une visibilité optimale.
	PROTECTION DU MENTON TRANSPARENTE Équipée d'une protection du menton transparente pour une meilleure vision de la zone de travail.		

MARQUAGES

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100035	SMOKE	 ATPV27 ERGO  MM / YYYY 4 2 2 0 3 1  CE 1883 UK CA 0843 16321 KASK UL 2 E 6 GS-ET-29 8-2-2 APC 2 ATPV 27 cal/cm ² ANSI / ISEA Z87.1 KASK Z87+ U6 CSA Z94.3 KASK 2.0

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE 3 ans à compter de la date d'achat.	3 YEARS GUARANTEE	10 YEARS LIFE SPAN
DURÉE DE VIE 10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie dépend de divers facteurs de détérioration tels que les changements brusques de température, l'exposition à la lumière directe du soleil et l'intensité de l'utilisation. Une altération de la vision et des rayures sont des éléments qui signalent la nécessité de vérifier la détérioration de la visière.		SCAN FOR COMPLETE COLLECTION
NETTOYAGE Nettoyer uniquement avec de l'eau et un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle de la visière.		