

WV100041 | S  
WV100042 | M

Protección ocular de policarbonato que protege del polvo, los líquidos y las salpicaduras químicas. Disponible en dos tamaños de espuma. Requiere adaptadores KASK Easy Click. Puede usarse con gafas correctoras.

Compatible con las series de cascos KASK Zenith X (Zenith X MAX incluido), Primero y Quantum.

## PIEZAS DE MONTAJE

WV100041 | 42  
ZEN FOAMWAC00009  
EASY CLICK ADAPTERS

## DETALLES TÉCNICOS

ESTÁNDAR  
EN ISO 16321CATEGORÍA  
IIMATERIAL  
PolicarbonatoRENDIMIENTO ÓPTICO MEJORADO  
✓PESO  
90 gLARGO  
110 mm

## TECNOLOGÍAS



## LENTE PANORÁMICA

Desarrollado para maximizar la visibilidad con mínima distorsión de visión.



## ANTIVAHO

Equipado con un tratamiento antivaho para aumentar la visibilidad del usuario en una variedad de condiciones.



## RESISTENCIA A ABRASIÓN Y RAYAS

Tratamiento de la lente diseñado para proteger contra abrasiones y rayas, aumentando la durabilidad y claridad de vista.



## BORDES A PRUEBA DE CORTES

Detalle del bordes de la visera resistentes al corte para una mayor seguridad del usuario.



## COMPATIBLE CON GAFAS

Diseñada para usarse con gafas de vista.



## PERFIL SUPERIOR ANTIGOTEEO

El bordes de goma protegen los ojos de líquidos y escombros que pueden entrar en la visera.



## ADAPTADORES EASY CLICK

Requiere adaptadores de visera Easy Click para su fijación al casco.

## MARCADO CE

CÓDIGO   S	CÓDIGO   M	COLOR	MARCADO
WV100041-500	WV100042-500	CLEAR	ZEN FOAM   MM/YY   CE   KASK   UL1,2   DT   1   -5°C +55°C   K   N   CH 16321   KASK   DT   1-M   -5°C +55°C   CH
WV100041-510	WV100042-510	SMOKE	ZEN FOAM   MM/YY   CE   KASK   GL1   DT   1   -5°C +55°C   K   N   CH 16321   KASK   DT   1-M   -5°C +55°C   CH
WV100041-520	WV100042-520	SILVER MIRROR	ZEN FOAM   MM/YY   CE   KASK   GL2   DT   1   -5°C +55°C   K   N   CH 16321   KASK   DT   1-M   -5°C +55°C   CH

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

## VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro, como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso. La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

## LIMPIEZA

Limpiar sólo con agua y jabón suave. Deje secar al aire. No utilice detergentes químicos, disolventes, polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera.

3  
YEARS  
GUARANTEE10  
YEARS  
LIFE SPANSCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION