

WV100038

FR



Protection oculaire en polycarbonate résistant aux rayures et antibuée. Nécessite des adaptateurs Easy Click. Peut être portée avec des lunettes de correction.

Compatible avec les casques KASK Zenith X (Zenith X MAX inclus), Primero et Quantum.

ACCESSOIRES DE MONTAGE



KIT DISPONIBLE :
WK100020
VISIÈRE +
ADAPTATEURS

INFORMATIONS TECHNIQUES



NORME
EN ISO 16321
CE
ANSI Z87.1



CATÉGORIE
II



MATÉRIAU
Polycarbonate



PERFORMANCE OPTIQUE RENFORCÉE
✓



POIDS
80 g



LONGUEUR
110 mm

TECHNOLOGIES

**LENTILLE PANORAMIQUE**

Développée pour maximiser la visibilité avec une distorsion minimale de la vue.

**ANTI-BUÉE**

Soumise à un traitement anti-buée pour améliorer la visibilité de l'utilisateur dans diverses conditions.

**RÉSISTANCE AUX ABRASIONS ET AUX RAYURES**

Traitement de la lentille conçu pour protéger contre les abrasions et les rayures, augmentant la durabilité et la clarté de la vue.

**BORD ANTI-COUPURE**

Bord de la visière conçu pour être résistant au coup et pour une sécurité accrue de l'utilisateur.

**COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES**

Conçu pour être utilisé avec des lunettes correctrices.

**PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES**

Le bord en caoutchouc protège les yeux des liquides et des débris qui peuvent pénétrer dans la visière.

**ADAPTATEURS EASY CLICK**

Nécessite des adaptateurs de visière Easy Click pour être fixé au casque.

MARQUAGES CE

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100038-500	CLEAR	ZEN MM/YY CE K/K UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 K/K DT 1-M -5°C +55°C CH
WV100038-510	SMOKE	ZEN MM/YY CE K/K GL1 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 K/K DT 1-M -5°C +55°C CH
WV100038-520	SILVER MIRROR	ZEN MM/YY CE K/K GL2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 K/K DT 1-M -5°C +55°C CH

MARQUAGES ANSI

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100038-500	CLEAR	ANSI Z87 + U6 X D3
WV100038-510	SMOKE	ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WV100038-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie dépend de divers facteurs de détérioration tels que les changements brusques de température, l'exposition à la lumière directe du soleil et l'intensité de l'utilisation. Une altération de la vision et des rayures sont des éléments qui signalent la nécessité de vérifier la détérioration de la visière.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle de la visière.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION