

VISIERA A COPERTURA TOTALE CE KASK

WVI00003



Visiera in policarbonato progettata per l'integrazione su tutti i caschi della serie Plasma, Superplasma e HP. Conforme alla norma EN 166 per la protezione del volto dei lavoratori da impatti energetici di medio livello. Disponibile in 3 opzioni di colore della lente per vari livelli di trasmissione della luce. Si alza e si abbassa. Si applica con il set di viti per visiera Plasma V2.

INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
Policarbonato



STANDARD
EN 166
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, silver mirror)
ANSI Z87.1



CLASSE OTTICA
2



PESO
120 g



CATEGORIA
II



LUNGHEZZA
190 mm

TECNOLOGIE



ANTIAPPANNAMENTO

Sottoposta a un trattamento antiappannamento per aumentare la visibilità del portatore durante l'attività e in una varietà di condizioni.



ANTIGRAFFIO

Sottoposta a un trattamento antigraffio per una maggior resistenza nel tempo.



LENTE PANORAMICA

Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLAMENTO

Progettata con un profilo superiore in gomma per proteggere dal sudore e aumentare il comfort.



COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI

Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.

MARCATURE

CODICE	COLORE	MARCATURA
WVI00003-500	CLEAR	FULL FACE YY/MM CE 2C - 1,2 KASK 2 BT K N EN 166 ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00003-510	SMOKE	FULL FACE YY/MM CE 5-1.4 KASK 2 BT K N EN 166 ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00003-520	SILVER MIRROR	FULL FACE YY/MM CE 5-2.5 KASK 2 BT K N EN 166 ANSI Z87+ U6 X D3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo.

Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

COLLEZIONE VISIERA A COPERTURA TOTALE



WVI00003-500
VISIERA A COPERTURA
TOTALE
CLEAR



WVI00003-510
VISIERA A COPERTURA
TOTALE
SMOKE



WVI00003-520
VISIERA A COPERTURA
TOTALE
SILVER MIRROR



WAC00008
ATTACCO
DA 30 mm
PER SUPPORTO VISIERA



WAC00005
ADATTORI