

WV100041 | S  
WV100042 | M



Protezione per gli occhi in policarbonato che protegge da polvere, liquidi e spruzzi chimici. Disponibile in due misure di schiuma. Richiede gli adattatori KASK Easy Click. Può essere indossata con occhiali correttivi.

Compatibile con le serie di caschi KASK Zenith X (Zenith X MAX compreso), Primero e Quantum.

## ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



## INFORMAZIONI TECNICHE



## TECNOLOGIE



### LENTE PANORAMICA

Sviluppata per massimizzare la visibilità con una distorsione minima della vista.



### ANTI-APPANNAMENTO

Sottoposta a un trattamento anti-appannamento per migliorare la visibilità dell'utente in diverse condizioni.



### RESISTENZA AD ABRASIONI E GRAFFI

Trattamento della lente progettato per proteggere contro abrasioni e graffi, aumentando la durabilità e la chiarezza di visione.



### BORDO ANTI-TAGLIO

Bordo della visiera progettato per essere resistente ai colpi e per una maggiore sicurezza dell'utente.



### COMPATIBILE CON OCCHIALI

Progettato per essere utilizzato con occhiali correttivi.



### PROFILO SUPERIORE ANTI-GOCCIOLAMENTO

Il bordo in gomma protegge gli occhi da liquidi e detriti che possono penetrare nella visiera.



### ADATTATORI EASY CLICK

Richiede adattatori di visiera Easy Click per essere fissato al casco.

## MARCATURE CE

CODICE   S	CODICE   M	COLORE	MARCATURA
WV100041-500	WV100042-500	CLEAR	ZEN FOAM   MM/YY   CE   KASK   UL1,2   DT   1   -5°C +55°C   K   N   CH 16321   KASK   DT   1-M   -5°C +55°C   CH
WV100041-510	WV100042-510	SMOKE	ZEN FOAM   MM/YY   CE   KASK   GL1   DT   1   -5°C +55°C   K   N   CH 16321   KASK   DT   1-M   -5°C +55°C   CH
WV100041-520	WV100042-520	SILVER MIRROR	ZEN FOAM   MM/YY   CE   KASK   GL2   DT   1   -5°C +55°C   K   N   CH 16321   KASK   DT   1-M   -5°C +55°C   CH

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

### DURATA DI VITA

10 anni a partire dalla data di produzione. La durata dipende da vari fattori che possono causare il deterioramento, come gli sbalzi di temperatura, la quantità di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità dell'uso. La visione alterata e i graffi sono elementi che segnalano la necessità di controllare il deterioramento della visiera.

### PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro. Lasciare asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti chimici, solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza strutturale della visiera.

**3** YEARS GUARANTEE  
**10** YEARS LIFE SPAN



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION