







WVI00008










Protección facial en policarbonato diseñada para usarse con todos los cascos de la serie Zenith. Conforme a la norma EN 166 para proteger los ojos de los trabajadores contra impactos de nivel de energía medio. Disponible en 2 colores de lente para diferentes niveles de transmisión luminosa. Se sube y se baja de forma segura. Se fija con con adaptadores de enganche rápido del visor y el soporte para el visor ZEN.

## DETALLES TÉCNICOS

 <b>MATERIAL</b> Policarbonato	 <b>STANDARD</b> EN 166 / ANSI Z87.1 EN170 (clear) EN172 (smoke, silver mirror)
 <b>CLASE ÓPTICA</b> 1	 <b>TEMPERATURA DE USO</b> -5°C / +55°C
 <b>PESO</b> 80 g	 <b>CATEGORÍA</b> II

## TECNOLOGÍAS

-  **ANTIVAHO**  
Dotada de un tratamiento antivaho para mejorar la visibilidad del usuario durante la actividad y en una gran variedad de condiciones.
-  **PERFIL SUPERIOR ANTIGOTEO**  
Diseñada con un perfil superior de goma para proteger del sudor y aumentar el confort.
-  **BORDE A PRUEBA DE CORTES**  
Diseñada con un borde a prueba de cortes para una mayor seguridad y confort.

-  **LENTE PANORÁMICA**  
Lente de amplia visión para una protección y visibilidad óptimas.
-  **ANTIARAÑAZOS**  
Dotada de un tratamiento antiarañazos para una mayor duración.
-  **COMPATIBLE CON GAFAS**  
Diseñada para usarse con gafas de vista.
-  **ADAPTADORES DE ENGANCHE RÁPIDO DEL VISOR**  
Requiere los adaptadores de enganche rápido del visor para la fijación en el casco.

## MARCADO

CÓDIGO	COLOR	MARCADO
WVI00008-500	CLEAR	ZEN FF   20/04   CE   2C-1,2   KASK   1   BT   3   9   N
WVI00008-510	SMOKE	ZEN FF   20/04   CE   5-2,5   KASK   1   BT   3   9   N

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

### VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso. La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

### LIMPIEZA

Limpiar solo con agua y jabón suave. Dejar secar al aire. No utilizar detergentes químicos, disolventes ni polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera. No frotar la visera cuando esté seca.

**3 10**  
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

## ZEN FF VISOR COLECCIÓN



WVI00008-500  
ZEN FF VISOR  
CLEAR



WVI00008-510  
ZEN VISOR  
SMOKE



WKI00003-500  
KIT ZEN FF VISOR  
CLEAR



WAC00009  
ADATTATORI



WAC00010  
SUPPORTO VISIERA



WKI00009  
ZEN MOUNT KIT

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION